

No. 91



小屋裏 > 梁、小屋組および野地板等 > 梁、小屋組および野地板等 > 湿り気

野地板のベニヤの腐食から湿気が多いと思われる

No. 92



小屋裏 > 接合部 > 接合部 > 金物の著しい錆

金物の錆

No. 93



小屋裏 > 接合部 > 接合部 > その他

小屋束の浮き

D 小屋裏・天井裏の状態

確認部位	調査項目			なし	あり
	詳細部位	仕様	状態		
D-2 小屋裏	(1) 梁、野地板等 		著しい割れ	●	
			水染み跡	●	
			湿り気	●	
			腐朽	●	
			蟻道・虫食い跡等	●	
			その他	●	
	(2) 接合部		金物の著しい不足	●	
			金物の著しい錆	●	
			金物の著しい緩み	●	
			その他		
確認できた範囲	4.ほとんど確認できなかった(1割未満) ユニットバス点検口からのみの確認				

No. 94



各階間の天井裏・下屋の小屋裏 > 梁、野地板等

ユニットバス点検口より目視

No. 95



各階間の天井裏・下屋の小屋裏 > 梁、野地板等

天井裏の様子

No. 96



各階間の天井裏・下屋の小屋裏 > 梁、野地板等

浴室換気扇ダクト接続良好

No. 97



各階間の天井裏・下屋の小屋裏 > 接合部 > 接合部 > その他

筋交い施工において梁側を欠き込んでいる。